

[Live Map\(/\)](#)[Data ▾](#)[Community ▾](#)[Solutions ▾](#)[Vessel, Port, etc.](#)[Sign In ▾](#)

▲ Cookies and local storage help us deliver our services. By using our services, you agree to [our use of cookies and local storage \(/en/p/privacy-policy#cookies\)](#). Got it

[\(/en/data/?asset_type=vessels&flag_in|in|Antigua Barbuda|flag_in=AG\)](#) **BBC XINGANG**[\(/en/data/?asset_type=vessels&ship_type_in|in|Cargo Vessels|ship_type_in=7\)](#) General Cargo [\(/en/data/?asset_type=vessels&ship_type_in|in|Cargo Vessels\)](#)IMO: **9508483**MMSI: **305885000**Call Sign: **V2GC3**Flag: **Antigua Barbuda [AG]**AIS Vessel Type: **Cargo**Gross Tonnage: **8255**Deadweight: **9279 t**Length Overall x Breadth Extreme: **125.75m x 22.32m**Year Built: **2013**Status: **Active**

Voyage Info

For full access [Try Voyage Data \(/en/online-services/voyage-data\)](#)HN PCR [\(/en/ais/details/ports/2472\)](#)

ATD : 2018-12-04 20:30 LT (UTC -6)

PUNTA RINKON

ETA : 2018-12-07 20:00 LT (UTC) **1**[Past Track \(/en/ais/home/oldshipid:366701/oldmmsi:305885000/tracktype...](#)[Route Forecast](#)

Distance Travelled	•••••
Draught	6.3m
Load Condition	•••••
Speed recorded (Max / Average)	13.4 / 12.7 knots

Itineraries History [➤ \(/en/ais/index/itineraries/all/shipid:366701/mmsi:305885000/shipname BBC%20XINGANG\)](#)Latest Positions [➤ \(/en/online-services/voyage-data/\)](#)**FIRST QUANTUM**
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Reported ETA Received: 2018-12-09 11:13 LT (UTC -5)

Latest Position



Newer position available via Satellite

~~Peninsula~~ **Received: 2018-12-07 18:39 UTC**Vessel's Time Zone: **UTC -5**Area: **CARIBS - Caribbean Sea**Latitude / Longitude: **9.203992° / -80.70222°** [\(/en/ais/home/oldshipid:366701/oldmmsi:305885000/zoom:10/olddate:lastknown\)](#)Status: **Underway Using Engine**Speed/Course: **13.1kn / 181°**Nearby Vessels [➤ \(/en/ais/index/ships/nearby/shipid:366701/mmsi:305885000/shipname:BBC%20XINGANG\)](#)**10 DEC 2018***Michael***Oficial de Ambiente**
Punta Rincon International Terminal

DATE / FECHA: 7.12.18

HOUR / HORA: 13:30

NAME OF SHIP / NOMBRE DEL BARCO BBC XINGANG

IMO# 9508483

	NOMBRE Y APELLIDO NAME AND SURNAME	CEDULA PASSPORT	CARGO POSITION	EMPRESA COMPANY	FIRMA SIGNATURE
1	RICHARD PATTERSON	E-E-90477	SUPERINTENDENTE	MPSA	R/P
2	Carlos Lopez	4-737-1107	FOREMAN	F.C.D	[Signature]
3	Richard A. Mondora	481971161	SUPERVISOR	NMT	[Signature]
4	Carlos S. [Signature]	3-715-2261	OPERATOR	F.C.D	[Signature]
5	MARCELO RODRIGUEZ	3-724-434	RIGGER	F.C.D	[Signature]
6	ANGEL GUERRERO SOTO	2-737-931	ALMACENISTA	F.C.D	[Signature]
7	Oriel Soto	2-711-1058	AG GENERAL	F.C.D	[Signature]
8	Edgar [Signature]	2-734-1943	AG GENERAL	F.C.D	[Signature]
9	Cathia Barrios	8-413-361	AG GENERAL	F.C.D	[Signature]
10	JAIN FREIRE	3-118-566	SUPERVISOR	FCI	[Signature]
11	VICTOR MANTON	1-715-49	RIGGER	F.C.D	[Signature]
12	[Signature]	4-746-292	HS	F.C.D	[Signature]
13	RICHARD FARRUGIA	8-830-1740	SUPERVISOR	OPC	[Signature]
14	JOSÉ GRENADO	1-734-1837	OPP. Sup.	F.C.D	[Signature]
15	José Calvo	4-769-1933	OP/SUPERVISOR	OPC	[Signature]
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					

**CHECK LIST DE INSPECCIONES
DIARIAS
MEDIO AMBIENTALES
PUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA
RINCON
Punta Rincón Internacional Terminal**

Edición

MAYO 2017

Versión

002

Modificación

28/06/17

Control

MPSA/AMP



Fecha: 9/12/2018 Hora: 14:30

Presencia de Embarcación: SI: NO: Inspector de Ambiente: ABRAHAM QUIROGANombre: BBC XINGANG.Numero IMO: 9508483.

items	Aspecto Ambiental	Ronda			Observaciones
		1	2	3	
		Si/No	Si/No	Si/No	
	DERRAME	11:00	12:00	16:00	
1	Hidrocarburos	N/A		N/A	
2	Hidrocarburos Liviano				
3	Hidrocarburos Pesados				
4	Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas				
5	Otros.	N/A		N/A	
	ORIGEN				
6	Transporte marítimo	N/A		N/A	
7	Transporte terrestre (camiones y vagones)				
8	Ductos				
9	Almacenamiento en tierra (plazoletas y tanques)				
10	Trasiego de combustible.				
11	Carga / descarga			N/A	
	DESECHOS				
12	Solidos(plásticos, madera, entre otros)	No	No	No	
13	Líquidos (aguas residuales)	No	No	No	
	CONTENCIÓN				
14	Barreras marinas	SI	SI	SI	
15	Skimmers	SI	SI	SI	
16	Absorbentes	SI	SI	SI	
	BIODIVERSIDAD				FIRST QUANTUM MINERALS LTD. Cobre Panamá
17	Presencia de flora y fauna	SI	SI	SI	

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.
Cobre Panamá

Firma del Oficial de Contaminación
Punta Rincon International Terminal

	Bitácora Medio Ambiental Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	
		Marzo 2017	00/00/00	
		Versión	Control	
		001	AB/AMP	

AREA: <u>TERMINAL # 1</u> NOMBRE DE OBSERVADOR: <u>HAROLD QUIEL</u>	FECHA: <u>7 / 12 / 2018</u>
--	-----------------------------

PRESENCIA DE EMBARCACIÓN: SI NO NOMBRE DE EMBARCACIÓN: <u>BBE XINGANG</u> CODIGO IMO: <u>9508483</u>

DESCRIPCION
7:12:2018 : Se realizaron recorridos sin novedades que reportar.
8:12:2018 Se realizan recorridos por la plataforma y toma de aguas de mar. sin incidencia que reportar.
9:12/2018 Recorridos sin novedades ambientales que registrar. La embarcación se retira 19:30.

Firma de Oficial de Contaminación


FIRST QUANTUM
 MINERALS LTD.
 Cobre Panamá

10 DEC 2018


 Oficial de Ambiente
 Punta Rincon International Terminal

	Chequeo de prevención de sucesos Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	
		Marzo 2017	00/00/00	
		Versión	Control	
		001	MPSA/AMP	

Nombre del observador: HAROLD QUIEL Fecha: 7 Dic 2018

Lugar: TERMINAL # 1 Hora: 14:30

Nombre de Embarcación: BBC XINGANG

Código IMO: 9508483

Observaciones:

7:12:2018 La embarcación atrae con ayuda de un remolcador. entra de popa y atrae de babor.

No se observan ni se descargan cargas peligrosas que pudieran impactar el medio marino.

9:12/2018: la embarcación se retira a las 19:00 hr sin novedades que registrar.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Firma de Oficial de Contaminación

 **FIRST QUANTUM**
MINERALS LTD.
Cobre Panamá

10 DIC 2018
[Handwritten signature]
Oficial de Ambiente
Punta Rincon International Terminal

**CHECK LIST DE INSPECCIONES
DIARIAS
MEDIO AMBIENTALES
PUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA
RINCON
Punta Rincón Internacional Terminal**

Edición

MAYO 2017

Versión

002

Modificación

28/06/17

Control

MPSA/AMP



Fecha: 8/12/2018 Hora: 14:30

Presencia de Embarcación: SI: ✓ NO:

Inspector de Ambiente: HAROLD QUIEL

Nombre: BBC XINGANG.

Numero IMO: 9508483

items	Aspecto Ambiental	Ronda			Observaciones
		1	2	3	
		Si/No	Si/No	Si/No	
	DERRAME				
1	Hidrocarburos			NO	
2	Hidrocarburos Liviano			NO	
3	Hidrocarburos Pesados			NO	
4	Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas			NO	
5	Otros.			NO	
	ORIGEN				
6	Transporte marítimo			NO	
7	Transporte terrestre (camiones y vagones)			NO	
8	Ductos			NO	
9	Almacenamiento en tierra (plazoletas y tanques)			NO	
10	Trasiego de combustible.			NO	
11	Carga / descarga			NO	
	DESECHOS				
12	Sólidos(plásticos, madera, entre otros)			NO	
13	Líquidos (aguas residuales)			NO	
	CONTENCIÓN				
14	Barreras marinas			SI	
15	Skimmers			SI	
16	Absorbentes			SI	
	BIODIVERSIDAD				
17	Presencia de flora y fauna			SI	



FIRST QUANTUM

Firma del Oficial de Contaminación
Cobre Panamá

10 DIC 2018

Oficial de Ambiente
Punta Rincon International Terminal